

HİDROFOR PERİYODİK MUAYENE RAPORU

MUAYENE TARİHİ	27.08.2021
RAPOR TARİHİ	29.08.2021
RAPOR SIRA NO	2021-DMPK-1285
MUAYENE YERİ	MAKİNA DAİRESİ

FİRMA ADI	T.Ş.T.LİFT AMORTİSÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.			
ADRES	NİLÜFER Organize Sanayi Bölgesi N-201 Sokak No:16 NİLÜFER / BURSA		TEL	0 224 215 21 12
			FAKS	

TEKNİK ÖZELLİKLER

TANK		POMPA		ELEKTRİK MOTORU	
Markası	WATES	Markası	---	Markası	
Seri No	---	Tipi	---	Tipi	
İmal Yılı	2013	Seri No	---	Seri No	
İşletme Basıncı (kg/cm ²)	2	İmal tarihi	---	İmal Yılı	
Tank Havası (kg/cm ²)	4	İşletme Basıncı (Bar)	4	Güçü (HP)	
Hacim (lt)	100	Debi (m ³ /h)	---	Gerilim (Volt)	
Manometre	10	Stop-boşa alma (Bar)	4	Devir Sayısı (d/d)	
Emniyet Ventili	U	Start-yükte geçme (Bar)	2		

GENEL KONTROLLER (U:Uygun---UD:Uygun Değil)

Sıra No	Soru	U	UD	Yanıt	U
1	Önceki kontrol raporunda belirtilen eksikler giderilmiş mi?	U	10	Ayırıcı görev yapmakta mıdır?	U
2	Sicil kartı, bakım-onarım defteri var mı?	U	11	Manometre doğru gösteriyor mu?	U
3	Sorumlu/yetkili personel var mı?	U	12	Manometrede ibre titreşimi önlenmiş midir?	U
4	Uyarı levhaları, kullanma ve bakım talimatları var mı?	U	13	Manometre ibresinin en çok basınçta bulunduğu yerde kırmızı çizgi var mı?	U
5	Geri tepme vanası (check valf) hassas çalışıyor mu?	U	14	Blöf musluğu görevini yapmakta mıdır?	U
6	Depo patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede mi?	U	15	Otomatik çalışma basınçları arası ayarlanmış mı?	U
7	Depo çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bölmede midir?	U	16	Tank güvenlik supabı çalışıyor mu?	U
8	Tank donmaya, güneş radyasyonuna, aşırı sıcaklığa, yağmur ve rutubete karşı korunmakta mıdır?	U	17	Elektrik motorları ayarlanan basınçta durmakta mıdır?	U
9	Elektrik motorları ayarlanan basınçta durmakta mıdır?	U	18		

TESTLER VE DENEYLER (U:Uygun---UD:Uygun Değil)

Sıra No	Test/Deney	U	UD
1	Emniyet ventili işletme basıncının 1,1 katında açıyor mu?	U	
2	Tank 40°C altında su ile test basıncında 1/2 saat bekletildi ve herhangi bir sızıntı ve deformasyon görüldü mü?6BAR	U	

MUAYENE ve TESTLER ESNASINDA KULLANILAN CİHAZLAR

Sıra No	CİHAZ ADI	MARKA	MODEL	ÖLÇÜM ARALIĞI	SAPMA	KALİBRASYON TARİHİ/ NO
1	HİDROSTATİK TEST POMPASI	ERYIL		1-60 BAR		04.01.2021/144
2	ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇER	micropcd		0,1-225 MM		04.01.2021/143
3	KUMPAS	MITUTO	DİĞİTAL	0-150 MM		05.01.2021/142


İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ

Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen Hidrofor'un; mevcut şartlar altında 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" nde belirtilen kriterlere uygun olarak ve TS EN 1012-1 standardına göre Makine Periyodik Kontrol'ü yapılmıştır. Mevcut şartların işverence sağlandığı sürece bir sonraki kontrole kadar geçecek sürede kullanılması uygundur.

Bir sonraki kontrol tarihi: 27.08.2022

KONTROLÜ YAPAN YETKİLİ MAKİNE MÜHENDİSİ		FİRMA YETKİLİSİ	
Ad Soyad	Özbay TULCA	Kaşe	
Ünvanı	Makine Mühendisi		
Oda Sicil No	63796		
Ekip Net No	K18009758		
Diploma Bilgileri	Diploma No: 2003-1086 Diploma Tarihi : 01.10.2002		
İmza		İmza	



Bu muayene raporunda verilen sonuçlar muayene anındaki makineye, teçhizata veya donanımına aittir. DELTA CERT'in yazılı izni olmadan, rapor ve rapordaki alanlar kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve yetkisiz kullanılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.